

Swab BCR[®] com Ponta Soquete ou Bandada




COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Pontas feitas de espuma de poliuretano (polyurethane foam).
- Hastes de polipropileno são limpas, puras e resistentes a solventes
- Variedade de comprimentos, tamanhos e formas para encaixar ao seu processo específico

APLICAÇÕES

- Pontas soquetes apacidade de absorção e superfície de limpeza mais larga os principais processos específicos
- Pontas bandadas são ideal para limpeza precisa de qualquer superfície crítica

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Produto	No. do Item	Tamanho da ponta/Material	Tamanho da haste/Material	Swb/Pct	Pcts/Cx
	LTA03163.10	3/16"/Polyurethane Foam	3" Polypropylene	100	10
	LT000125.10	1/2"/Polyurethane Foam	5" Polypropylene	100	10
	LT0FS183.15	1/8"/Polyurethane Foam	3" Polypropylene	100	15